

Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (CHP+TLR)

In riferimento ai **17** procedimenti di verifica, conclusi dal GSE nel 2015 con esito negativo, relativi a impianti CAR che hanno avuto accesso ai benefici previsti dal D.M. 5 settembre 2011 (Certificati Bianchi) e/o al regime di sostegno previsto dal D.M. 4 agosto 2011, sono state accertate **25** violazioni dettagliate in Tabella 1.

IMPIANTI CAR - VIOLAZIONI	FREQUENZA
Violazione della disciplina in tema di cumulabilità degli incentivi	1
Difformità del metodo adottato dall'Operatore ai fini dell'individuazione dell'energia di alimentazione rispetto al metodo dichiarato all'atto della richiesta di riconoscimento CAR e alla normativa vigente	4
Difformità del valore di energia di alimentazione dichiarato dall'Operatore rispetto al valore calcolato applicando il metodo dichiarato all'atto della richiesta di riconoscimento CAR	3
Difformità del metodo adottato dall'Operatore, ai fini della determinazione dell'energia termica utile, rispetto al metodo dichiarato all'atto della richiesta di riconoscimento CAR e alla normativa vigente	8
Difformità del valore di energia termica utile dichiarato dall'Operatore rispetto al valore calcolato applicando il metodo dichiarato all'atto della richiesta di riconoscimento CAR	2
Difformità del metodo adottato dall'Operatore per determinare l'energia termica utile rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente	1
Il periodo di rendicontazione adottato dall'Operatore per determinare le grandezze utili ai fini del calcolo del PES è difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente	1
Strumentazione di misura non idonea a definire il valore dell'energia di alimentazione in modo corretto/appropriato e/o cautelativo	4
I confini del sistema di cogenerazione dichiarati dall'Operatore sono risultati difformi rispetto alla situazione reale dell'impianto	1
TOTALE	25

Tabella 1 – Violazioni accertate dal GSE nel corso delle verifiche su impianti CAR

In riferimento ai **2** procedimenti di verifica, conclusi dal GSE nel 2015 con esito negativo, relativi a impianti CHP+TLR che hanno avuto accesso ai benefici di cui al D.M. 24 ottobre 2005 (Certificati Verdi), sono state accertate **3** violazioni, dettagliate in Tabella 2.

IMPIANTI CHP+TLR - VIOLAZIONI	FREQUENZA
Errata inclusione, nel calcolo dell'energia da incentivare, dell'energia termica ceduta ad utenze allacciate (Hct) ad estensioni della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento realizzate dopo il 31 dicembre 2009	1
Difformità tra il valore delle quantità di calore prodotte da tutti i generatori (Hpt) connessi alla rete di teleriscaldamento dichiarata all'atto della richiesta dei benefici e il valore accertato in fase di verifica	2
TOTALE	3

Tabella 2 – Violazioni accertate dal GSE nel corso delle verifiche su impianti CHP+TLR

Violazioni riscontrate nelle attività di verifica su impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEGSI 42/02

Nell'ambito dei **4** procedimenti di verifica condotti su impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEGSI 42/02, sono state accertate **5** violazioni, dettagliate in Tabella 3, che hanno comportato la decadenza o la ridefinizione dei corrispettivi da riconoscere.

IMPIANTI CIP 6/92 E DI COGENERAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA AEEG 42/02 - VIOLAZIONI	FREQUENZA
Errata determinazione dell'energia elettrica netta derivante dalla rettifica dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e trasformazione	2
Energia elettrica incentivata prodotta da un motore primo non oggetto della convenzione CIP 6/92	2
Mancato rispetto della condizione di cogenerazione: i valori degli indici IRE ed LT sono risultati inferiori ai valori minimi fissati dalla delibera dell'Autorità n. 42/02	1
TOTALE	5

Tabella 3 – Violazioni accertate dal GSE nel corso delle verifiche su impianti CIP 6 /92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEGSI 42/0